



Visite avec tests de la station de SAINT-VICTOR-DES-OULES du 01/09/2026

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

La commune de **SAINT-VICTOR-DES-OULES** a mis en service le **01/09/1994** un ouvrage d'épuration d'une capacité de traitement de **400** équivalent-habitants. Cette installation met en œuvre le procédé dit « **Boues Activées** ».

Les caractéristiques nominales de la station sont les suivantes :

Capacité : **400 EH**
Charge hydraulique : **80 m³/j**
Charge organique : **24 Kg DBO5/j**
Code Sandre : **060930301001**

Milieu récepteur : **FOSSE**
Bassin versant : **GARDON**

Niveau de rejet

Autorisation de rejet du : **29/03/1994 n° 94-00555**

Paramètres	DBO ₅	DCO	MES	NTK
Concentration (mg/l)	30	90	/	40

L'arrêté national du 21 juillet 2015 prescrit aussi des seuils minimums à respecter, en concentration ou en rendement, ainsi que des concentrations réductrices à ne pas dépasser :

<i>Seuils pour station d'épuration de capacité inférieure à 2 000 EH</i>			
	Concentration en mg/l	Rendement en %	Concentration Réductrice en mg/l
DBO5	35	60	70
DCO	200	60	400
MES	/	50	85

La conformité de la qualité de l'effluent est donnée par la Police de l'Eau (DDTM).

Commune(s) raccordée(s)

Commune(s) raccordée(s)	Population	
	Recensée	Raccordée
SAINT-VICTOR-DES-OULES	220	220

Exploitant, Maître d'ouvrage, Constructeur,

Exploitant	Madame la Maire Hôtel de Ville Rue de la Mairie 30700 ST VICTOR DES OULES
Maître d'ouvrage	Madame la Maire Hôtel de Ville Rue de la Mairie 30700 ST VICTOR DES OULES

CONTEXTE DE LA VISITE

Type : Visite avec tests Date : 01/09/2026
Technicien (s) S.E.M.A. : JOLU Yann Météo : Beau
Personne(s) rencontrée(s) : Employé communal

TESTS ET RELEVES DE LA VISITE

Les différents tests repris ci-dessous sont effectués par les agents du service avec du matériel spécifique, de type Sonde à Oxygène, Disque de Secchi, Sonde à MES, Micro-méthode d'analyse...

BASSIN D'AERATION

MES (g/l) : 5,22

SORTIE STATION

pH : 8,28

Conductivité (μ s) : 763

Rédox (mv) : -158,5

O₂ (mg/l) : 3,18

Micro méthode (méthode Dct Lange) :


N-NH₄ (mg/l) : 1

N-NO₃ (mg/l) : 4

HOROCOMPTEURS

Désignation	Index visite précédente 17/04/2026	Index début visite 01/09/2026	Différence depuis dernière visite	Différence par jour
			137 jours	
Pompe de relevage n°1 (h)	17817,74	17945,99	128,25	0,936
Pompe de relevage n°2 (h)	14504,27	14683,12	178,85	1,31
Turbine (h)	62889,74	63659,69	769,95	5,62
Pompe de recirculation des boues (h)	64611,7	64994,3	382,6	2,79

Courbe bassin d'aération :



CONCLUSIONS

L'exploitation effectuée par la commune est satisfaisante. Aucune nuisance n'a été constatée lors de la visite.

La concentration en MES dans le bassin d'aération est légèrement élevée avec 5,2 g/l. Il conviendra d'augmenter les soutirages de boues afin d'éviter leur départ dans le milieu naturel lors d'à-coup hydraulique.

